JTC1039　バッテリー比重計取扱説明書

『使用方法』

1　バッテリー液を「FLUID LEVEL」の位置まで吸い上げて下さい。
2　本体を軽くたたき、気泡を取り除いて下さい。
3　上部にある針を垂直（円の中心）になるようにして下さい。
4　各箇所の比重をメインの針で読み取って下さい。
5　比重が「1.210」を下回っている場合は、充電して下さい。
　　バッテリー比重測定範囲　1.100 ～ 1.300
6　ご使用後は石鹸水などで本体内部を清掃し、その後お湯で石鹸水を洗い流して下さい。

※　6V、12V、24V の全てのバッテリー比重が測定出来ます。

全長：165mm
本体：プラスチック

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550